

**Если и теперь Вы не подключились на 56К, то уж точно соединились на 33.6, правда?**

Нет. Факт, если и Вы и ваш ISP использует 33.6 модемы, Вам все еще не может быть гарантирована 33.6. Кто-то может получить 33.6. Но большинство получают 28800 или 31200 скорость, а кто-то может подключиться только на 26400, 24000, или даже медленнее. Телефонные линии в некоторых районах не могут поддерживать высокие скорости. Если Вы хотите увеличить скорость соединения, убедитесь, что у Вас установлены последние обновленные [firmware](#) и [drivers/settings files](#).