

Pika-asennusopas DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

Pakkauksen sisältö



DGE-528T



CD-levy, jossa käyttöopas ja ajurit

ÄLÄ aseta DGE-528T-korttia tietokoneesi PCI-korttipaikkaan ennen kuin olet asentanut ohjaimet.

DGE-528T:n ohjainten asentaminen

- A.** Aseta DGE-528T:n mukana toimitettu ohjain-CD-ROM-levy kannettavan tietokoneesi CD-asemaan.
- B.** Valitse haluamasi kieli ja klikkaa "Install drivers" (Asenna ohjaimet). Kun näkyviin tulee ilmoitus "Installation Complete", klikkaa OK. Jos järjestelmä kysyy lupaa uudelleenkäynnistykseen (vain Microsoft Windows 98/ME), klikkaa "Yes" (Kyllä).


DGE-528T:n asentaminen tietokoneen PCI-korttipaikkaan

**SAMMUTA seuraavaksi tietokone
ja irrota virtajohto.**



Varoitus: Staattinen sähkö saattaa aiheuttaa vahinkoja tietokoneen komponenteille. Huolehdi siis, että purat itsestäsi mahdollisen staattisen sähkölatauksen esim. koskettamalla tietokoneen jotakin metalliosaa, ennen kuin teet mitään DGE-528T-sovittimella.

- A.** Sammuta tietokone ja irrota virtajohto.
- B.** Poista keskusyksikön kansi. (Tutustu tarvittaessa tietokoneen käyttöoppaaseen.)
- C.** Etsi vapaa PCI-korttipaikka. PCI-korttipaikat ovat yleensä väritään valkoisia tai kermanvärisiä.
- D.** Poista litteä metallilevy, joka suojaa PCI-väylää tietokoneen takapaneelin puolella.
- E.** Aseta DGE-528T varovasti tietokoneesi vapaaseen PCI-korttipaikkaan.



- F. Kiinnitä DGE-528T lopuksi korttipaikan takaosaan ruuvilla.
G. Pane tietokoneen kansi uudelleen kiinni.


Asennuksen lopetus

- A. Yhdistä virtajohto ja käynnistä tietokone.
B. Jos järjestelmä kysyy lupaa uudelleenkäynnistykseen (vain Microsoft Windows 98/ME), klikkaa "Yes" (Kyllä).

Vianetsintä

1. Mitä teen, jos CD-levy katoaa?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 2000- tai XP-käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.



2. Mitä teen, jos asennettu sovitin ei toimi asianmukaisesti?

- Tarkista, että kortti löytyy kohdasta
START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE
>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS
(KÄYNNISTÄ>OHJAUSPANEELI>JÄRJESTELMÄ>
LAITTEISTO>LAITEHALLINTA>VERKKOSOVITTI
MET)
- Jos sovittinta ei näy siellä, varmista, että PCI-kortti on kunnolla paikallaan. Voit myös siirtää PCI-kortin toiseen PCI-korttipaikkaan.
- Jos tulee virheilmoitus "!" tai "?", poista laite klikkaamalla laitteen kuvakkeen päällä hiiren oikealla painikkeella. Käynnistä tietokone uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä Windows tunnistaa laitteen uudelleen. Jos vika ilmenee edelleen, poista kortti PCMCIA-korttipaikasta ja asenna pois laitteen ohjain. Tee asennustoimet uudelleen.

Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www.sivuilta osoitteessa www.dlink.eu.