

Основные характеристики

Подключение дополнительных периферийных устройств

Четыре дополнительных порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

Удобство использования

Компактный размер устройства и возможность работы без адаптера питания.



DUB-1341

Концентратор с 4 портами USB 3.0

Характеристики

Возможности подключения

- 4 порта USB 3.0
- Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1

Удобство использования

- Поддержка Plug-and-play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux

Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-1341 позволяет подключить до 4 USB-устройств (Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства) к портативному или настольному компьютеру.

4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера

Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1341 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Поддержка Plug-and-play

Для установки DUB-1341 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1341 к компьютеру.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 4 порта USB 3.0 Downstream типа "A" • 1 разъем USB 3.0 "типа "A"
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Индикатор питания
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHCI • EHCI • xHCI
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 Гбит/с
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 100 x 31,6 x 11,6 мм
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки): - Выход: 5 В постоянного тока 3 А
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Концентратор DUB-1341 • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DUB-1341/C1	Концентратор с 4 портами USB 3.0

Обновлено 28/10/2019